



Fig. 6 - Schizzo geomorfologico della parte alta del bacino del T. Valda con gli effetti geomorfologici degli eventi alluvionali del novembre 1966 e del giugno 1972.

1 - Ripiano in rocce argillose degradato da dilavamento. 2 - Superficie prevürmiana coperta da depositi morenici würmiani. 3 - Scarpata d'erosione. 4 - Nicchia di frana. 5 - Piccola frana. 6 - Calanco. 7 - Corso d'acqua. 8 - Cresta con scarpata. 9 - Accumulo di frana dovuto a scosciamento rotazionale. 10 - Accumulo di frana che si è spostato anche lungo l'asse della valle. 11 - Crepe dovute a scivolamento. 12 - Piccola colata di fango. 13 - Grande colata. 14 - Effetti dell'alluvione del giugno 1972. 15 - Punti quotati. 16 - Edifici.