



LEGENDA



Conoide alluvionale



Orlo di terrazzo



Area ricorrentemente alluvionata



Tracce di alveo abbandonato

FIG. 10 — Conoide del Rio Perilleux, ove le ricorrenti piene producono spesso esondazioni o alluvionamenti sul settore limitrofo al ponte stradale. Nei punti A e B, durante l'evento del 5 maggio 1973, sono state eseguite misure di portata.