

Fig. 9. Comune di Mattie (Valle di Susa). Esondazione del Rio Corrente nella Frazione Menolzio, le prime ore del giorno 20 maggio 1977 (a); effetti della piena (b).
Legenda: 1) area alluvionata, 2) direttrici di incanalamento delle acque di esondazione, 3) accentuate erosioni spondali, 4a) ponte ostruito, 4b) ponte distrutto, 5) ubicazione del sito di cui alla foto. Il fondo grigio corrisponde all'area di conoide.

