



Fig. 26 - Città di Susa. Il Rio Gelassa (a) attraversa l'abitato con percorso sotterraneo sino alla confluenza con la Dora Riparia (indicata con triangolo). In occasione dell'evento alluvionale del maggio 1977 il corso d'acqua, dopo aver ostruito l'imbocco della tombatura, dilagò per le vie cittadine (frecche), arrecando notevoli danni alle attività commerciali (b).